

**Штанги, изготавливаемые  
для буровых станков СБШ-160/200, СБШ-250, СБШ-320, РД-10**

№ пп	Обозначение	Наименование	Материал	Длина	Размер под ключ, мм	Вес, кг	резьба	Механизм свинчивания	Исп. станка
1	<u>086-55.12.0000</u>	Штанга тяжелая		8000	170x75	1406	3 спец., 3 зах., 1:6 МК 154x6-1:16  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-55.66.0000	До исп.22  СБШ-250
	041-55.12.1120	Труба	Тр. 203x50, Ст 45	7470		1325			
	041-55.12.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		43			
	041-55.12.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	328		38,3			
	041-55.08.1170	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	360		41			
	086-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	250		28,7			
	086-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	310		28,6			
2	<u>086-55.12.0000-01</u>	Штанга тяжелая		8390	170x75	1476	3 спец., 3 зах., 1:6 МК 154x6-1:16  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-55.66.0000	До исп.22  СБШ-250
	041-55.12.1120-01	Труба	Тр. 203x50, Ст 45	7860		1395			
	041-55.12.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		43			
	041-55.12.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	328		38,3			
	041-55.08.1170	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	360		41			
	086-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	250		28,7			
	086-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	310		28,6			
3	<u>086-55.71.0000</u>	Штанга		8000	170x75	757	3 спец., 3 зах., 1:6 Трубная , шаг 3,175  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-55.66.0000	До исп.22  СБШ-250
	041-55.71.1120	Труба	Тр. 203x22, Ст 45	7510		670			
	086-55.71.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		43,5			
	041-55.71.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	295		35			
	041-55.08.1170	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	360		41			
	086-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	250		28,7			
	086-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	310		28,6			
4	<u>086-55.71.0000-01</u>	Штанга		8350	170x75	779	3 спец., 3 зах., 1:6 Трубная , шаг 3,175  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-55.66.0000	До исп.22  СБШ-250
	041-55.71.1120-01	Труба	Тр. 203x22, Ст 45	7860		700			
	086-55.71.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		43,5			
	041-55.71.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	295		35			
	041-55.08.1170	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	360		41			
	086-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	250		28,7			
	086-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	310		28,6			

	<u>086-79.00.1130</u>	метчик	Круг 200,18ХГТ	680	170	78,5	Замк. Спец. 3х зах.		
5	<u>091-55.12.0000</u> <u>041-55.12.1120</u> 091-55.12.1110 091-55.12.1130 093-56.08.1012 091-79.00.1110 091-79.00.1120 091-79.00.1203	Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик	Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст18ХГТ	8000 7470 395 328 320 273 325 660	170х75	1402 1325 40 37 37 30 30 62	Сп167х12 1:4 МК154х6х1:16 РТМ 26-02-15-72  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-55.66.0000	До исп.22  СБШ-250
6	<u>091-55.12.0000-01</u> <u>041-55.12.1120-01</u> 091-55.12.1110 091-55.12.1130 093-56.08.1012 091-79.00.1110 091-79.00.1120	Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар)	Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45	8390 7860 395 328 320 273 325	170х75	1472 1395 40 37 37 30 30	Сп167х12 1:4 МК154х6х1:16 РТМ 26-02-15-72  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-55.66.0000	До исп.22  СБШ-250
7	<u>091-55.71.0000</u> <u>041-55.71.1120</u> 091-55.71.1110 091-55.71.1130 093-56.08.1012 091-79.00.1110 091-79.00.1120 091-79.00.1202	Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик	Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст18ХГТ	8000 7510 395 295 320 273 325 660	170х75	749 676 41 32 37 30 30 78	Сп167х12 1:4 Трубная , шаг 3,175  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-55.66.0000	До исп.22  СБШ-250
8	<u>091-55.71.0000-01</u> <u>041-55.71.1120-01</u> 091-55.71.1110 091-55.71.1130 093-56.08.1012 091-79.00.1110 091-79.00.1120	Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар)	Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45	8350 7860 395 295 320 273 325	170х75	781 708 41 32 37 30 30	Сп167х12 1:4 Трубная , шаг 3,175  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-55.66.0000	До исп.22  СБШ-250

9	091-58.71.0000 091-58.71.1001 091-58.71.1000 091-58.71.1002 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 005-56.00.1004 091-79.00.1213	Штанга Гильза Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик Метчик	Тр. 219х25, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Тр.203х50, Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 Ст18ХГТ Ст18ХГТ	8200 7425 580 435 320 420 420 700 660	170х170	1033 883,6 84 65 37 54 43 86 56,7	Сп167х12-1:4 МК185х6-1:16  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-05	СБШ-250
10	091-58.71.0000-01 091-58.71.1001-01 091-58.71.1000 091-58.71.1002 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003	Штанга Гильза Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар)	Тр. 219х25, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Тр.203х50, Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45	9850 9075 580 435 320 420 420	170х170	1230 1081 84 65 37 54 43	Сп167х12-1:4 МК185х6-1:1  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-05	СБШ-250
11	091-59.12.0000 041-55.12.1120 091-59.12.1110 091-59.12.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 091-79.00.1203	Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик	Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 Ст18ХГТ	8295 7470 607 430 320 420 420 660	170х170	1451 1325 74 52 37 54 43 62	Сп167х12-1:4 МК154х6-1:16 РТМ 26-02-15-79  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
12	091-59.12.0000-01 041-55.12.1120-03 091-59.12.1110 091-59.12.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003	Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар)	Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45	9850 9025 607 430 320 420 420	<b>170х170</b>	1731 1605 74 52 37 54 43	Сп167х12-1:4 МК154х6-1:16 РТМ 26-02-15-79  замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250

13	<u>091-59.12.0000-02</u> 041-55.12.1120-04	Штанга тяжелая Труба	Тр. 203x50, Ст 45	11400 10575	<b>170x170</b>	2010 1884		091-57.66.0000-04	СБШ-250
14	<u>091-59.71.0000</u> 041-55.71.1120-02 091-59.71.1110 091-59.71.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 091-79.00.1202	Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик	Тр. 203x22, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр.203x50,Ст 45 Ст 45 Тр.203x50, Ст 45 Ст18ХГТ	8185 7385 590 410 320 420 420 660	170x170	786 665 71 50 37 54 43 62	Сп167x12-1:4 Труб., шаг 3,175 ГОСТ631-75  Замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
15	<u>091-59.71.0000-01</u> 041-55.71.1120-03 091-59.71.1110 091-59.71.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003	Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар)	Тр. 203x22, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр.203x50,Ст 45 Ст 45 Тр.203x50, Ст 45	9850 9050 590 410 320 420 420	170x170	936 815 71 50 37 54 43	Сп167x12-1:4 Труб., шаг 3,175 ГОСТ631-75  Замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
16	<u>091-59.71.0000-02</u> 041-55.71.1120-04	Штанга Труба	Тр. 203x22, Ст 45	11400 10600	170x170	1155 1034		091-57.66.0000-04	СБШ-250

17	<u>100-55.71.0000</u> 100-55.71.1002 093-56.71.1001 093-56.71.1003 100-55.04.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1004	Штанга Гильза Муфта Ниппель Переходник (шп) Переходник (шар) Метчик	Тр. 219x25, 30ХГСА Тр. 219x25, Ст 45 Тр. 219x25, Ст 45 Тр. 203x50, Ст Ст 45 Ст18ХГТ	12750 11710 690 590 485 420 700	170x170   125x170 170x170	1648 1409 145,6 93,0 66 54 86	Сп167x12-1:4 МК185x6x1:16 РТМ 26-02-15-79  3-147 3-121	100-55.66.0000	РД-10
18	<u>100-55.71.0000-02</u>	Штанга		8900		1151			
19	-03	Штанга		9800		1263			
20	-04	Штанга		8000		1043			
21	-05	Штанга		9100		1174			
22	-06	Штанга		12100		1527			
23	<u>100-56.71.0000</u> 100-56.71.0110 093-56.71.1001 093-56.71.1003 100-55.04.1012 005-56.00.1002	Штанга Гильза Муфта Ниппель Переходник(шп) Переходник(шар.)	Тр.219x25 ,30ХГСА Тр.219x25.Ст45 Тр.219x25.Ст45 Тр.203x50,Ст Ст45	16700 15660 690 590 485 420	170x170	2140 1883 145,6 93 66 54	Сп167x12-1:4 МК185x6x1:16 РТМ 26-02-15-79  3-147 3-121	100-55.66.0000	РД-10
24	<u>091-00.71.0000</u> 091-00.71.1000 091-00.71.1001 091-00.71.1002 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012 091-79.00.1204 091-79.00.1205	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп.) Переходник(шар.) Переходник(шар) Метчик Метчик	Тр.203x50,Ст45 Тр.203x38,Ст45 Тр.203x50,Ст45 Тр203x50,Ст45 Ст45 Тр203x50,Ст45 Ст18ХГТТ Ст18ХГТ	8000 340 7520 380 320 390 390 660 660	170x100	1220 35 1144 40 31,5 53,3 42,8 62 71	Сп 165x10x1:6   3-147 3-121 3-152	091-55.66.0000	СБШ-250
25	<u>091-00.72.0000</u> 091-00.72.1000 091-00.72.1001 091-00.72.1002 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп.) Переходник(шар.) Переходник(шар)	Тр.203x50,Ст45 Тр203x38,Ст45 Тр203x50,Ст45 Тр203x50,Ст45 Ст45 Тр203x50,Ст45	8200 430 7460 550 320 390 390	170x170	1248 49 1132 67 31,5 53,3 42,8	Сп 165x10x1:6   3-147 3-121 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250 Исп.37

	091-79.00.1204 091-79.00.1205	Метчик Метчик	Ст18ХГТТ Ст18ХГТ	660 660		62 71			
26	093-56.71.0000 093.56.71.1001 093.56.71.1002 093.56.71.1003 093.56.08.1012 093.56.00.1014	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол)	Тр. 219х50,Ст45 Тр.219х25,Ст30ХГСА Тр.219х50,Ст45 203х50,Ст45	9550 690 8510 590 310	170х170	1265 145,6 1018 93 29,8	Сп167х12х1:4, МК185х6х1:16  3-147 3-121	093-56.66.0000	2СБШ- 250
27	091-00.82.0000 091-00.82.1000 091-00.82.1001 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-79.00.1204	Штанга Муфта(2шт.) Гильза Переходник(шп) Переходник(шар) Метчик	Тр.203х50,Ст45 Тр.203х50,Ст45 203х50 ,Ст45 Ст45 Круг200, Ст18ХГТ	8200 525 7390 320 390 660	170х170	1460 61 1338 31,5 53,5 75	Сп165х10х1:6  3-147 3-121 Сп165х10х1:6	091-57.66.0000-04	Айхал
28	101-56.71.0000 101-56.71.1000 101-56.71.1001 101-56.71.1002 101-56.71.1012 101-56.71.1010 091-79.00.1200 091-79.00.1201	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол) Метчик Метчик	Круг180,Ст30ХГСА Тр.180х30,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Ст12ХНЗА Ст12ХНЗА	8500 400 7910 430 770 320 660 660	150х150	955 40 873 41 96 31,5 52 43	Сп 150х10х1:4 , 3-147 3-147 3-147 3-117	101-56.06.0000	СБШ- 160/200- 40
29	101-56.71.0000-01 101-56.71.1000 101-56.71.1001-01 101-56.71.1002 101-56.71.1012 101-56.71.1010 091-79.00.1200 091-79.00.1201	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол) Метчик Метчик	Круг180,Ст30ХГСА Тр.180х30,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Ст12ХНЗА Ст12ХНЗА	9200 400 8610 430 770 320 660 660	150х150	1033 40 951 41 96 31,5 52 43	Сп 150х10х1:4 , 3-147 3-147 3-147 3-117	101-56.06.0000	СБШ- 160/200- 40

30	<u>101-56.74.0000</u>	Штанга		8500	114x140	673	Сп 102x10x1:6	101-56.06.0000	СБШ-160/200-40
	101-56.74.1000	Муфта	Ст30ХГСА	382		24			
	101-56.74.1001	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	7928		627			
	101-56.74.1002	Ниппель	Ст30ХГСА	394		22,2			
	101-56.74.1010	Переходник(дол)	Ст30ХГСА	320		19	3-88		
	101-56.74.1012	Переходник(шп)	Ст30ХГСА	770	114x170	55	3-147		
	101-79.00.1011	Метчик	Ст12ХНЗА	622		21,5			
31	<u>101-56.74.0000-01</u>	Штанга		9200	114x140	729	Сп 102x10x1:6	101-56.06.0000	СБШ-160/200-40
	101-56.74.1000	Муфта	Ст30ХГСА	382		24			
	101-56.74.1001-01	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	8628		683			
	101-56.74.1002	Ниппель	Ст30ХГСА	394		22,2			
	101-56.74.1010	Переходник(дол)	Ст30ХГСА	320		19	3-88		
	101-56.74.1012	Переходник(шп)	Ст30ХГСА	770	114x170	55	3-147		
	101-79.00.1011	Метчик	Ст12ХНЗА	622		21,5			
32	<u>091-59.12.0000-20Эскиз</u>	Штанга		8185		1461	Сп 167x12x1:4		Стойленский ГОК
	091-59.12.1000-20Э	Муфта	Тр.203x50,Ст45	520		67			
	091-59.12.1001-20Э	Гильза	Тр.203x50,Ст45	7335		1306			
	091-59.12.1002-20Э	Ниппель	Тр.203x50,Ст45	630		88			
33	<u>091-59.73.0000</u>	Штанга		8200	114x170	647	Сп102x10x1:6	091-57.66.0000	СБШ-250
	091-59.73.1130	Муфта	Ст30ХГСА	412		26,3			
	091-59.73.1120	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	7482		588	3-102		
	091-59.73.1110	Ниппель	Ст30ХГСА	510		31			
	091-59.73.1010	Переходник(дол)	Ст30ХГСА	450		27,7	3-88		
	091-59.73.1012	Переходник (шп)	Ст30ХГСА	420		30,6	3-147		
	101-79.00.1011	Метчик	Ст12ХНЗА	642		24,5	Сп102x10x1:6		
34	<u>091-59.73.0000-01</u>	Штанга		9850	114x170	778	Сп102x10x1:6	091-57.66.0000	СБШ-250
	091-59.73.1130	Муфта	Ст30ХГСА	412		26,3			
	091-59.73.1120-01	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	9132		720	3-102		
	091-59.73.1110	Ниппель	Ст30ХГСА	510		31			
	091-59.73.1010	Переходник(дол)	Ст30ХГСА	450		27,7	3-88		
	091-59.73.1012	Переходник (шп)	Ст30ХГСА	420		30,6	3-147		
	101-79.00.1011	Метчик	Ст12ХНЗА	642		24,5	Сп102x10x1:6		
35	<u>091-59.73.0000-02</u>	Штанга		11400	114x170	900	Сп102x10x1:6	091-57.66.0000	СБШ-250
	091-59.73.1130	Муфта	Ст30ХГСА	412		26,3			
	091-59.73.1120-02	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	10682		842	3-102		

	091-59.73.1110 091-59.73.1010 091-59.73.1012 101-79.00.1011	Ниппель Переходник(дол) Переходник (шп) Метчик	Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст12ХНЗА	510 450 420 642		31 27,7 30,6 24,5	3-88 3-147 Сп102x10x1:6		
36	<u>091-59.74.0000 Э</u> 091-59.74.1130 091-59.74.1120 091-59.74.1110 091-59.74.1010 091-59.74.1012	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник (дол)	Ст40Х Тр.146x32, Ст45 Ст40Х Ст40Х Ст40Х	8200 418 7475 523 500 450	120x170	728 30 661 37 37,4 31,5	Сп117x10x14:4  3-117 3-147 3-117	091-57.66.0000-01	СБШ-250 АЛРОСА «Юбилей ный»
37	<u>091-59.76.0000</u> 091-59.76.1130 091-59.76.1120 091-59.76.1110 091-59.76.1010 091-59.76.1012 091-79.00.1200 091-79.00.1201	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(дол) Переходник (шп) Метчик Метчик	Круг180, Ст30ХГСА Тр 180x30, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст12ХНЗА Круг180, Ст12ХНЗА	8200 440 7450 550 440 400 660 660	150x170	921 42 822 57 43 38,4 52 43	Сп150x10x1:4  3-147  3-117 3-147	091-57.66.0000-03	СБШ-250
38	<u>091-59.76.0000-01</u> 091-59.76.1120-01	Штанга Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	8300 7550		931 832	Сп150x10x1:4 3-147	091-57.66.0000-03	СБШ-250
39	<u>091-59.76.0000-02</u> <u>091-59.76.1120-03</u>	Штанга Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	9850 9100		1103 1004	Сп150x10x1:4 3-147	091-57.66.0000-03	СБШ-250
40	<u>091-59.76.0000-03</u> <u>091-59.76.1120-04</u>	Штанга Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	11400 10650		1275 1176	Сп150x10x1:4 3-147	091-57.66.0000-03	СБШ-250
41	<u>091-55.76.0000</u> 091-55.76.1130 091-59.76.1120 091-55.76.1110 091-55.76.1010 091-59.76.1012	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(дол) Переходник (шп)	Круг180, Ст30ХГСА Тр 180x30, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА	8000 380 7450 410 240 450	150x100	903 38,5 822 42 24 41	Сп150x10x1:4  3-147  3-117 3-147	091-55.66.0000	СБШ-250



	091-79.00.1200 091-79.00.1201	Метчик Метчик	Круг180, Ст12ХНЗА Круг180, Ст12ХНЗА	660 660		52 43			
42	091-55.76.0000-01 091-59.76.1120-02 091-55.76.1130-01	Штанга Гильза Муфта	Тр 180x30, Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8000 7400 430		902 816 44	Сп150x10x1:4	091-55.66.0000	СБШ-250
43	091-55.76.0000-10 091-59.76.1120-10 091-55.76.1130	Штанга Гильза Муфта	Тр 180x30, Ст30ХГСА Ст30ХГСА	2500 1950 380		293 212 38,5	Сп150x10x1:4	091-55.66.0000	СБШ-250
44	091-55.76.0000-11 091-59.76.1120-11 091-55.76.1130	Штанга Гильза Муфта	Тр 180x30, Ст30ХГСА Ст30ХГСА	2000 1450 380		236,5 156 38,5	Сп150x10x1:4	091-55.66.0000	СБШ-250
45	091-79.71.0000 091-79.71.1000 091-79.71.1001 091-79.71.1002	Штанга Муфта Труба(Ø260) Ниппель	Ст45 Тр273x36, Ст45 Ст45	8295 525 7435 575	210x170	1483 127,1 1233 123,2	Сп167x12x1:4 РКТ218x6,35x1:16	091-57.66.0000 с доработкой	МГОК СБШ-250
46	091-79.71.0000-01 091-79.71.1000 091-79.71.1001-01 091-79.71.1002	Штанга Муфта Труба(Ø260) Ниппель	Ст45 Тр273x36, Ст45 Ст45	10000 525 9140 575	210x170	1770 127,1 1520 123,2	Сп167x12x1:4 РКТ218x6,35x1:16	091-57.66.0000 с доработкой	МГОК СБШ-250
47	091-55.73.0000 091-55.73.1110 091-59.73.1120 091-55.73.1130 091-55.73.1010 091-59.73.1012	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп)	Ст30ХГСА Тр133x32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8000 360 7482 362 222 420	114x100	631 20 588 22,7 12 30,6	Сп102x10x1:6	091-55.66.0000	СБШ-250 До 1996г
48	091-55.73.0000-01 091-55.73.1110 091-59.73.1120-03 091-55.73.1130-01 091-55.73.1010 091-59.73.1012	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп)	Ст30ХГСА Тр133x32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8000 360 7432 412 222 420	114x100  114x190	630 20 584 26 12 30,6	Сп102x10x1:6	091-55.66.0000	СБШ-250 До 1996г

49	091-55.75.0000 091-55.75.1110 091-59.75.1120 091-55.75.1130 091-55.75.1010	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол)	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8000 377,5 7450 347,5 240	140х100	827 34 763 30 17	Сп133х10х1:4  127х3,175х1:16  3-117	091-55.66.0000	СБШ-250 До 1996г
50	091-55.75.0000-01 091-55.75.1110 091-59.75.1120-03 091-55.75.1130-01 091-55.75.1010	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол)	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8000 377,5 7400 397,5 240	140х100  140х190	827 34 758 35 240	Сп133х10х1:4  127х3,175х1:16  3-117	091-55.66.0000	СБШ-250 До 1996г
51	091-59.75.0000 091-59.75.1110 091-59.75.1120 091-59.75.1130 091-59.75.1010 091-59.75.1012 091-79.00.1206 091-79.00.1207	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп) Метчик Метчик	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст12ХНЗА Ст12ХНЗА	8200 517,5 7450 407,5 440 400 660 660	140х170	851 51 763 37 40 34 43 37	Сп133х10х1:4  127х3,175х1:16  3-117	091-57.66.0000-02	СБШ-250
52	091-59.75.0000-01 091-59.75.1110 091-59.75.1120-01 091-59.75.1130 091-59.75.1010 091-59.75.1012	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп)	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА	9850 517,5 9100 407,5 440 400	140х170	1019 51 931 37 40 34	Сп133х10х1:4  127х3,175х1:16  3-117	091-57.66.0000-02	СБШ-250
53	091-59.75.0000-02 091-59.75.1110 091-59.75.1120-02 091-59.75.1130 091-59.75.1010	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол)	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА	11400 517,5 10650 407,5 440	140х170	1176 51 1088 37 40	Сп133х10х1:4  127х3,175х1:16  3-117	091-57.66.0000-02	СБШ-250

	091-59.75.1012	Переходник(шп)	Ст30ХГСА	400		34			
54	091-59.12.0165 041-55.12.1120 091-59.12.1610 091-59.12.1630 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012	Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник(шп) Переходник(дол) Переходник(дол)	Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр203х50,Ст45 Ст45 Тр203х50,Ст45	8265 7470 577 430 320 390 390	170х170	1448 1325 73,2 49,8 31,5 53,3 42,8	Сп165х10х1:6    З-147 З-121 З-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
55	091-59.71.0165 041-55.71.1120-02 091-59.71.1610 091-59.71.1630 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012	Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник(шп) Переходник(дол) Переходник(дол)	Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр203х50,Ст45 Ст45 Тр203х50,Ст45	8185 7385 580 420 320 390 390	170х170	788 655 74,4 48,6 31,5 53,3 42,8	Сп165х10х1:6    З-147 З-121 З-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
56	101-56.72.0000 101-56.72.1000 101-56.72.1001 101-56.72.1002 101-56.72.1010 101-56.72.1012	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол)	Ст30ХГСА Тр.168х30, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8500 367,5 7910 397,5 320 770	140х140	871,4 32,2 803,6 35,6 27,4 86,2	Сп133х10х1:4  Труб.127х3,175х1:16  З-147 З-117	101-56.06.0000	СБШ-160/200-40
57	101-56.72.0000-01 101-56.72.1001-01	Штанга Гильза	Тр.168х30, Ст30ХГСА	9200 8610	140х140	942,8 875	Сп133х10х1:4	101-56.06.0000	СБШ-160/200-40
59	091-58.72.0000 091-58.72.1110 091-58.72.1120 091-58.72.1130	Штанга Ниппель Гильза Муфта	Круг220, 30ХГСА Тр.219х50, 30ХГСА Круг220, 30ХГСА	8000 426 7425 361	170х100	1630 52,7 1526 51	Сп167х12-1:4 МК154х6-1:16		Зап части

60	<u>091-58.73.0000</u>	Штанга		8000	170x100	1139	Сп167x12-1:4 МК185x6-1:16		Зап части
	091-58.73.1110	Ниппель	Круг220, 30ХГСА	440		60			
	091-58.73.1120	Гильза	Тр.219x30, 30ХГСА	7425		1022			
	091-58.73.1130	Муфта	Круг220, 30ХГСА	375		55,5			